


MIJ-14型式シリーズ修理価格表

MIJ-14型式シリーズは、分解可能に設計されているので修理が可能です。長年お使い頂けます。全ての修理項目の価格を表記していますが、実際には壊れる心配はさほどなく、項目01、02がメイン、多くても03、04、10程度の範囲だと思います。



	MIJ14 PAR型式/K2	MIJ14 RAD型式/K2	MIJ14 PAR型式
01.校正	9,500	9,500	9,500
02.内部薬剤交換	500	500	500
03.トップカバー用Oリング	350	350	350
04.拡散板	8,000	8,000	8,000
05.遮光リング付トップカバー	15,000	15,000	15,000
06.フィルター+アパチャー	10,000	5,000	5,000
07.フォトダイオード+装着部品	5,000	5,000	5,000
08.水準器	3,000	3,000	3,000
09.水準器+ベース	19,000	19,000	19,000
10.ベース用Oリング	400	400	400
11.とがり先ネジ1本	300	300	300
12.コネクタ標準ケーブル5m	5,000	5,000	5,000
13.筐体側コネクタ打ち換え	8,000	8,000	8,000
14.P.T.C.C.	10,000	10,000	
15.オートゼロアンプ			15,000
16.返送送料	500	500	500
17.全分解、超音波洗浄	7,000	7,000	7,000

注意事項

- 上記単価は部品単価ではなく、交換作業量を含んでいます。
- 返送されたセンサーの汚れが極端にひどい場合、17項の全分解と超音波洗浄の必要があります。
- 16の返送送料は作業の総合計が20,000円未満の場合のみ積算させていただきます。
- 修理箇所により、同時に校正が必要な場合があります。上図の腰上に位置する修理は校正が必ず必要になります。腰下は校正は不要ですから希望に応じて指定してください。

修理の例

校正のみ：01+02+16=9500+500+500=10500

PAR型式/K2のフィルター交換：01+02+06=9500+500+10000=20000

拡散板の交換：01+02+04+16=9500+500+8000+500=18500

筐体側コネクタの打ち換え：13+16=8000+500=8500

Environmental Measurement Japan



日本環境計測株式会社
〒811-0215
福岡県福岡市東区高美台二丁目52番42号
電話：092-608-6412
FAX：092-985-7844
www.environment.co.jp